





Usuwanie resztek spoiwa z US.



Nanoszenie topnika



1. Operacje zakładania maski z otworami,  
2. Usuwania nadmiaru kulek,  
3. Zamykania piecyka



Piecyk do „reballing’u”

